

Chyby měření

Provedeme-li určité měření za stejných podmínek vícekrát, jednotlivá měření se mohou odlišovat (z důvodu konečné rozlišovací schopnosti měř. přístrojů, náhodných vlivů apod.).

Chyba měření: $e = x - x'$ xpřesná hodnota měřené veličiny
 x' ...naměřená hodnota

Problémem ovšem je, že neznáme skutečnou hodnotu x měřené veličiny a nemůžeme tedy takto chybu vypočítat!
Pozor!!! Tabulková hodnota není skutečnou hodnotou!

Úkolem teorie chyb je tedy na základě souboru měření najít „nejlepší“ odhad skutečné hodnoty x měřené veličiny a odhad tzv. **absolutní směrodatné** (standardní) chyby δx . Tato chyba charakterizuje velikost intervalu, v němž můžeme očekávat, že bude skutečná hodnota ležet. **Absolutní** chyba má rozměr měřené veličiny !!

Kvalitu měření obvykle nehodnotíme pomocí **absolutní** chyby, ale pomocí chyby **relativní**, definované podílem absolutní chyby a odhadované hodnoty.

Relativní chyba $\xi x = \frac{\delta x}{x}$ je bezrozměrná, obvykle se udává v procentech.

Výpočet chyby u přímého měření

a) Měříme-li fyzikální veličinu **vícekrát**

Provedeme n měření veličiny x . Naměříme hodnoty $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$

Nejpravděpodobnější hodnotou měřené veličiny x (tj. hodnotou, která se skutečné hodnotě x nejvíce blíží) je aritmetický průměr:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

Jako směrodatnou (standardní) absolutní chybu provedených měření definujeme odmocninu z rozptylu :

$$\delta \bar{x} = \bar{\sigma} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \Delta x_i^2}{n \cdot (n-1)}}, \text{ kde } \Delta x_1 = \bar{x} - x_1, \dots, \Delta x_n = \bar{x} - x_n \text{ jsou zdánlivé odchylky}$$

(t.j. odchylky naměřených hodnot od aritmetického průměru)

Výsledek se napíše ve tvaru:

$$x = \bar{x} \pm \delta \bar{x} \quad [\text{jednotky}]$$

Příklad:

Bylo provedeno deset měření určité délky l . Naměřené hodnoty jsou uvedené v následující tabulce.

i	l_i [cm]	Δl_i [cm]	$\Delta^2 l_i$ [cm]
1	62,70	$+ 43 \times 10^{-3}$	$18,49 \times 10^{-4}$
2	62,77	$- 27 \times 10^{-3}$	$7,29 \times 10^{-4}$
3	62,71	$+ 33 \times 10^{-3}$	$10,89 \times 10^{-4}$
4	62,73	$+ 13 \times 10^{-3}$	$1,69 \times 10^{-4}$
5	62,76	$- 17 \times 10^{-3}$	$2,89 \times 10^{-4}$
6	62,72	$+ 23 \times 10^{-3}$	$5,29 \times 10^{-4}$
7	62,78	$- 37 \times 10^{-3}$	$13,69 \times 10^{-4}$
8	62,75	$- 7 \times 10^{-3}$	$0,49 \times 10^{-4}$
9	62,77	$- 27 \times 10^{-3}$	$7,29 \times 10^{-4}$
10	62,74	$+ 3 \times 10^{-3}$	$0,09 \times 10^{-4}$
	$\sum_i l_i = 627,43$	$\sum_i \Delta l_i = 0$	$\sum_i \Delta^2 l_i = 68,1 \times 10^{-4}$

$$\bar{l} = \frac{l_1 + l_2 + l_3 + \dots + l_n}{n} = \frac{627,43 \text{ cm}}{10} = 62,743 \text{ cm}$$

$$\delta l_i = \bar{\sigma} = \sqrt{\frac{\sum_i \Delta^2 l_i}{n \cdot (n-1)}} = \sqrt{\frac{68,1 \times 10^{-4}}{90}} \doteq 0,01 \text{ cm}$$

Naměřená délka je $l = (62,74 \pm 0,01) \text{ cm}$.

b) Měříme-li fyzikální veličinu **jedenkrát** (přístrojová chyba)

- Chyba čtení stupnice

Za absolutní směrodatnou chybu stupnice budeme považovat **0,3 dílku** (např. u teploměru je to 0,3 dílku na stupnici, u milimetrového měřítka je $\delta x = 0,3 \text{ mm}$).

- Chyba údaje displeje

Absolutní směrodatná chyba odpovídá opět **0,3 řádu poslední číslice**.

- Chyba elektrických měřících přístrojů

Ručkové měřící přístroje

K určení chyby elektrického měřícího přístroje musíme znát:

- třídu přesnosti měřícího přístroje, která udává kolik % zvoleného rozsahu činí maximální možná chyba
- použitý rozsah měřícího přístroje

Digitální měřící přístroje

U digitálních přístrojů bývá maximální chyba udávána složitěji. Podrobnější popis viz kapitola „Přístroje užívané ve fyzikálním praktiku“.

Jak u ručkových, tak digitálních elektrických měřících přístrojů se předpokládá rovnoměrné rozložení chyb, a proto je absolutní chyba (charakterem odpovídající směrodatné chybě) přibližně rovna 0,6 uváděné maximální chyby.

Příklad:

Pomocí ampérmetru s tř. přesnosti $t_p = 1,5 \%$ při zvoleném rozsahu 1 A naměříme $I = 1 \text{ A}$.

Směrodatná absolutní chyba $\delta I = 0,6 \cdot t_p \cdot R = 0,6 \cdot 1,5 \% \cdot 1 \text{ A} = 0,009 \text{ A}$

Relativní chyba $\xi I = \frac{\delta I}{I} = \frac{0,009 \text{ A}}{1 \text{ A}} = 0,009$

Naměříme-li na stejném přístroji $I = 0,5 \text{ A}$ (při použití stejného rozsahu), bude směrodatná absolutní chyba opět $\delta I = 0,6 \cdot t_p \cdot R = 0,6 \cdot 0,015 \cdot 1 = 0,009 \text{ A}$.

Ale relativní chyba $\xi I = \frac{\delta I}{I} = \frac{0,009}{0,5} = 0,018 = 1,8\%$. Vidíme tedy, že absolutní

chyba je na daném rozsahu stejná, ale relativní chyba se zmenšuje, naměříme-li hodnotu bližší plnému rozsahu přístroje. Je tedy třeba přepínat rozsahy přístroje tak, aby se výchylka přístroje při měření co nejvíce blížila maximální výchylce.

2) Výpočet chyby u nepřímých měření

Je-li měřená veličina funkcí několika přímo měřitelných veličin $Y = f(a, b, c, \dots)$ a touto funkcí je **součet nebo rozdíl** přímo měřitelných veličin, pak je absolutní chyba dána vztahem:

$$\delta Y = \delta(a \pm b \pm c \pm \dots) = \sqrt{(\delta a)^2 + (\delta b)^2 + (\delta c)^2 + \dots}$$

Je-li měřená veličina funkcí několika přímo měřitelných veličin $Y = f(a, b, c, \dots)$ a touto funkcí je **součin nebo podíl** přímo měřitelných veličin, pak při výpočtu chyby takové veličiny postupujeme takto:

- Nejprve určíme absolutní chyby všech přímo měřitelných veličin vyskytujících se ve vztahu, tj. δa , δb , δc , ...
- Spočítáme všechny relativní chyby těchto veličin, tj. $\xi a = \delta a / a$ a obdobně ξb , ξc , ...
- Výslednou relativní chybu měření veličiny pak vypočítáme jako odmocninu ze součtu druhých mocnin relativních chyb jednotlivých přímo měřitelných fyzikálních veličin, vyskytujících se ve vztahu, tj.

$$\xi Y = \sqrt{\xi^2 a + \xi^2 b + \xi^2 c + \dots}$$

Vyskytuje-li se některá z veličin v n -té mocnině, bereme relativní chybu této veličiny n -krát.

- Absolutní chybu pak spočteme z definice relativní chyby $\xi Y = \frac{\delta Y}{Y} \Rightarrow \delta Y = \xi Y \cdot Y$
- Výsledek zapíšeme ve tvaru $Y = Y \pm \delta Y$

!!!! Je třeba správně zaokrouhlit chybu i výsledek !!!!

Při zaokrouhlení postupujeme takto:

- Nejprve zaokrouhlíme absolutní chybu na jednu, výjimečně dvě platné číslice (Platnými číslicemi rozumíme všechny číslice 1,2,...,9, včetně nuly. Nulu však počítáme za platnou číslici pouze tehdy, je-li uprostřed nebo na konci čísla.).
- Výsledek pak zaokrouhlíme na tolik platných míst, aby absolutní směrodatná chyba opravovala poslední platnou číslici.

PŘÍKLADY:

správný zápis

$$21,50 \pm 0,02$$

$$0,6 \pm 0,3$$

$$0,23 \pm 0,06$$

$$347 \pm 9$$

$$(3,1 \pm 0,1) \cdot 10^5$$

nesprávný zápis

$$21,5 \pm 0,02$$

$$0,56 \pm 0,3$$

$$0,2341 \pm 0,0567$$

$$347,1 \pm 9$$

$$310000 \pm 10000$$

Příklad:

Hustotu válečku daných rozměrů a známé hmotnosti určíme ze vztahu

$\rho = \frac{4M}{\pi d^2 h}$, kde M je hmotnost válečku, h jeho výška a d průměr.

Nejprve spočteme absolutní chyby všech veličin, které se ve vztahu vyskytují

δM , δd , δh . Dále spočteme chyby relativní: $\xi_M = \frac{\delta M}{M}$, $\xi_d = \frac{\delta d}{d}$, $\xi_h = \frac{\delta h}{h}$

Výsledná relativní chyba hustoty bude dána vztahem

$$\xi_\rho = \sqrt{\xi_M^2 + (2\xi_d)^2 + \xi_h^2} .$$

Absolutní chybu pak spočteme ze vztahu $\delta\rho = \xi_\rho \cdot \rho$. Výsledek pak zapíšeme

ve tvaru $\rho = \dots \pm \delta\rho [kg \cdot m^{-3}]$.

!!!! Vše je podrobně ve skriptech str. 12+24 !!!!